

Technische IFL-Mitteilung

Nr. 18/2020

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Mazda – modellübergreifende Informationen zu Fensterschachteilen, Seitenführungsleisten, Glas

Beispielhaft für folgende Modellbaureihen:

Modell: Mazda 3 (BM/BN), Mazda 2 (DJ/DL), CX-3 (DK), CX 30(DM), Mazda 6 (GJ/GL),
CX-5 (KE/KF), MX 5 (ND),

Bj.: Ab 6. Generation

In der Regel stehen dem Anwender eines Kalkulationssystems für z. B. die Fensterschachteile, Seitenführungsleisten, Glasscheiben oder vergleichbare Anbauteile eine „Aus-/Einbau- (a+e)“ und eine „Erneuerungsposition (e)“ zur Auswahl.

Da vorab nicht immer klar ist, ob das Anbauteil tatsächlich zerstörungsfrei demontierbar und somit wieder verwendbar ist, fällt die Auswahl meist auf die Aus- und Einbauposition.

Wird während der Demontearbeiten festgestellt, dass z. B. die Fensterschachteile nicht zerstörungsfrei demontiert werden kann, muss diese als Ersatzteil nachgeordert werden. In der Regel kann das mit der Versicherung, dem Sachverständigen oder Kunden zeitnah geklärt werden.

Trotzdem kommt es oft zu vermeidbaren Diskussionen und Kürzungen. Hier beharren die Versicherungen bzw. die „Prüforgane“ meist auf die „Aus- und Einbauposition“ mit Verweis auf die „Herstellervorgaben“. Die Praxis findet hier keine Berücksichtigung.

Ursachen sind fehlende oder nicht eindeutige Hinweise in den Reparaturleitfäden der Fahrzeughersteller und Importeure. Häufig werden die vorhandenen Daten von den Datenanbietern auch unterschiedlich interpretiert.

Der Fahrzeughersteller Mazda hat darauf reagiert und für seine Fahrzeugmodelle eine Serviceinformation erstellt.

Ab sofort sind in den technischen Unterlagen von MAZDA für die oben genannten Fahrzeugreihen alle Anbauteile, die nicht zerstörungsfrei demontierbar werden können, mit dem Symbol „*R-Teil = Austauschteil*“ gekennzeichnet.



Bild 1: Auszug aus technischer Serviceinformation / Reparaturleitfaden Mazda - Kennung „R-Teil“




Bild 2: Auszug aus Reparaturleitfaden Mazda CX-5 mit Hinweis auf R-Teil „Fensterschachtleiste“

-3-

Diese Hinweise finden sich in allen Bereichen der Reparaturleitfäden für z. B. die Windschutzscheiben, Seitenscheiben oder Innenverkleidungen und auch bei Clipsen oder ähnlichen Befestigungsteilen.

Nutzen Sie diese Informationen im Rahmen der Schadenbegutachtung und informieren Sie den Sachverständigen darüber.

Verzichten Sie nicht auf die Beschaffung der technischen Informationen bzw. den original Hersteller-Reparaturanleitungen (z. B. über www.repair-pedia.eu). Dokumentieren Sie alle zusätzlich erforderlichen Arbeiten. Die anfallenden Kosten für die Datenbeschaffung sind dem Reparaturauftrag direkt zuzuordnen und somit Bestandteil der Reparaturrechnung!

Ihr IFL-Team

© IFL e.V. Friedberg, 2020
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.

**Interessengemeinschaft
für Fahrzeugtechnik und
Lackierung e. V.**
Grüner Weg 12
61169 Friedberg

Telefon: +49 (0)6031 - 79 47 90
Telefax: +49 (0)6031 - 79 47 910

E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE69 5019 0000 6301 0156 80
BIC: FFVBDEFF

Vereinsregisternummer:
Amtsgericht Friedberg/Hessen
VR 2926

Geschäftsführer:
Thomas Aukamm

Vertreten durch:
Vorstand: Peter Börner,
Mühlheim am Main /
Wilhelm Hülsdonk, Voerde