IFL-technische Mitteilung
Nr. 17/2011 vom 06.10.2011

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Hyundai Heckblech

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell:	i20	Audatex Code:	30 33 …
Typ:	-		
Baujahr:	ab 10.2008		

Aus dem Kreis unserer Werkstätten wurde gemeldet, dass die im Kalkulationssystem Audatex hinterlegte Arbeitszeit zur Erneuerung des Heckbleches (Leitnummer 2711) mit 26 AW (reine Blecharbeitszeit) zu gering ist.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit Audatex in Verbindung gesetzt und folgende Antwort erhalten:

> Der Datensatz wurde geändert, sodass jetzt eine **Netto-Karosseriezeit von 40AW**
> (reine Blecharbeitszeit) und eine **Bruttozeit von 60 AW**
> (mit Verbundarbeiten) zur Verfügung steht.

Hinweis:
Audatex teilte uns mit, dass die zusätzlichen Arbeitszeiten in den Datensatz eingepflegt wurden.

Achten Sie bitte auf die Aktualität Ihres Kalkulationssystems und führen Sie ggf. ein Update durch.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2011
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.

Friedberger Straße 191
61118 Bad Vilbel
Telefon: 06101-4061-0
Telefax: 06101-4061-10
E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

Vorstand:
Peter Börner, Wilhelm Hülsdonk

Vereinsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main VR 13620