

## Aktuelle technische Mitteilung 41/2007

vom 22.10.2007

### Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

#### Hersteller Audi: A6 Nebelleuchte demontieren

##### Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
A6 Avant	4B	0 31 ..

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der Audatex- und DAT-Kalkulationspositionen wurde festgestellt, dass in beiden Systemen die Verbundarbeitszeit für die De- und Montage der Nebelleuchten nicht angezogen wird. Die Auswahl der Ausführungsvariante „Nebelleuchten“ bewirkt keine Erhöhung der Arbeitswerte für die Stoßfänger De- und Montage, bzw. Erneuerung.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. hat folgendes erreicht:

**„Der Datenfile wird geändert.  
Die notwendige Zusatzarbeit für die Nebellampen wird ausgelöst.“**

##### Wichtig:

Bis zum Zeitpunkt der Einarbeitung ist diese Verbundzeit als „**Eigene Position**“ zu kalkulieren.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.