

Aktuelle technische Mitteilung 29/2007

vom 18.07.2007

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Jaguar: Türzierleisten

Aktuelle Problemstellung bei folgenden Modellbaureihen:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
S-Type	CCX	F 11 ...

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der Audatex- und DAT-Kalkulationspositionen wurde festgestellt, dass bei der betroffenen Modellreihe im System Audatex die Türzierleisten (Pos. 1681/1682 und 1981/1982) als

N-Position

angegeben sind.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. hat gemeinsam mit Audatex folgendes vorgehen verständigt:

Da diese Dichtungen vollflächig verklebt sind und nicht wieder verwendet werden können wird mit dem nächstmöglichen Update:

„Die Reparaturart N an den Türdichtungen gelöscht und durch E ersetzt.“

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.