

Aktuelle technische Mitteilung 20/2007

vom 08.05.2007

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Suzuki: Arbeitszeiten bei allen Modellen

Aktuelle Problemstellung bei folgenden Modellbaureihen:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
Suzuki-Alle

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der DAT- und Audatex-Kalkulationssoftware und den Abstimmungsgesprächen mit Fahrzeugherstellern ist folgende wichtige Information bekannt geworden:

Suzuki veröffentlicht seit kurzer Zeit Vorgaben für das Austauschen von Karosserieteilen. Diese Vorgaben werden Modell für Modell und somit fließend übernommen. Hierdurch werden sich die Zeitvorgaben zum Teil deutlich verändern.

„Die IFL e.V. wird die Änderungen der Zeitvorgaben analysieren und auswerten. Es wird unterstützend um Erfahrungsberichte aus der Praxis gebeten. Vielen Dank im Voraus.“

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.